


# 操作基本流程


## ● 多圖轉換

**STEP1.** 開啟程式後，選擇欲批次轉換 PDF 之檔案。


**STEP2.** 選擇邊框圖層，只要是 RCAD 程式出圖一律可選擇 RCAD.Sheet\_Boundary\_Outer，  
也可自行在 CAD 命名其他的邊框圖層。




**STEP3.** 點選 L，程式讀取到邊框之後，




**STEP4.** 查看下方指令區，輸入”數字”，選擇欲排列之型式。




**STEP5.** 於右方 出圖資訊 點選 W，可查看出圖排列資訊，亦可利用黃色箭頭重新排列指定順序。



**STEP6.** 確認無誤後，點選下方“相關設定”(可參考下方設定值)




**STEP7.** 轉檔成 PDF，設定完成後，點選“開始轉換”，即完成出圖。




- 單圖轉換

STEP1. 開啟程式後，選擇欲轉換 PDF 之檔案。

STEP2. 於上方功能列 點選 W，進入功能



STEP3. 點選外框對角的兩個點，建議可開啟 “物件鎖點 OSnap” 輔助。



STEP4. 參考【多圖轉換】流程，由 STEP 5 ~ STEP 7 接續操作，完成出圖